

Danfoss



Solenoid Valve

شیر برقی

EVR

همراه با ویدیو آموزشی

(پیج اینستاگرام)




یکی از مطمئن ترین روش ها برای کنترل جریان مبرد در سیستم برودتی و ترمیمه مطبوع استفاده از شیربرقی دانفوس یا سلوونوئید ولو دانفوس میباشد که در دو مدل اتصال (جوشی) و (مرهای) عرضه می شود.



اجزای تشکیل دهنده:

شیربرقی های EVR از دو جزء اصلی تشکیل شده اند





(1) بویین(کویل)

(2) بدنه شیربرقی

Danfoss
OO●OOO

مقایسه روش های اتصال:



(1) جوشی

(2) مهره‌ای

مهره‌ای	جوشی	
بسیار آسان	سخت(نیاز به جوشکار)	نصب
بسیار آسان	سخت(نیاز به جوشکار)	تعویض
بسیار زیاد(خوردگی رزو، شکستن مهره در زمان نصب، جابجایی در مرور زمان)	بسیار کم	احتمال نشتی
بسیار زیاد(به علت ارتعاشات سیستم احتمال شکستگی و جابجایی)	کم(در صورت رعایت نکات جوشکاری)	آسیب پذیری در محل اتصال

بایدها و نبایدها:

به جمیت جلوگیری از آسیب قبل از جوش کاری بدن شیربرقی باز شود و فنر القائی داخل کویل- واشر زیر آرماتور و واشر حلقه‌ای دور کویل جدا شوند.

برق کویل قبل از هر بار نصب و جدا سازی حتماً قطع شود (احتمال سوازندن بویین در صورت برق دار بودن هنگام نصب جدی می‌باشد).

هنگام کار با ابزار در زمان باز کردن بدن شیربرقی از ایجاد خراش روی بدن داخلی شیر جدا خودداری شود.

در صورت باز کردن بدن شیر حتماً هر بار تمام واشرها تعویض شوند
فشار مجاز برای بستن پیچ‌های بدن ۳ می‌باشد.

در همراه مهندس بعدی چگونگی انتخاب شیربرقی مناسب را با هم بررسی می‌کنیم.

در اسلاید بعدی آموزش باز و بسته کردن بدن شیربرقی را بیینید

