



حفاظت در  
کمپرسورهای  
اسکرال



**ماژول حفاظتی کمپرسورهای اسکرال (SH, SY, SZ)**



در کمپرسورهای اسکرال دنفوس، یک مازول الکتریکی در جعبه‌ی ترمینال تعییه شده که وظیفه‌ی محافظت از موتور در برابر افزایش دمای بیش از حد، بیش باری، انقطاع فاز و فاز معکوس را بر عمدۀ دارد.

### افزایش دمای بیش از حد و بیش باری در موتور:

- قطعه حفاظتی کمپرسور شامل یک مازول کنترلی و سنسورهای PTC است که در سیم پیچ کمپرسور قرار گرفته است.
- ارتباط (فاسله‌ی) نزدیک بین ترمیستورها و سیم پیچ ها موجب ثبات بیشتری در دمامی شود
- دمای موتور به طور مداوم توسط یک مدار (چرخه‌ی) ترمیستور PTC که به S1-S2 متصل است، اندازه گیری شود



مقاومت آن بالاتر از نقطه  
قطع (4500 اهم) می‌رود

اگر دمای ترمیستورها از محدوده‌ی مجاز فراتر برود  
(بالاتر از دمای فعالسازی)

رله‌ی خروجی قطع می‌گردد

فعال شدن یک تاخیر زمانی 5 دقیقه‌ای پس از  
کاهش دما  
(پایین تراز دمای فعال سازی)

پس از سپری شدن این بازه زمانی 5 دقیقه‌ای، رله مجدد ادر مدار قرار می‌گیرد


Danfoss

○○○●○○○○○○


**لامپ سبز رنگ به معنای شرایط عادی و بدون خطا است**

یک جفت لامپ چشمک زن سبز/قرمز در مازول الکترونیکی تعییه شده است

**لامپ قرمز چشمک زن به معنای شرایط غیرعادی وجود خطا در سیستم است**



افزایش دمای بیش از حد PTC



مدت زمان راه اندازی مجدد PTC  
(بعد از افزایش دمای بیش از حد PTC)

Danfoss



## انقطاع/توالی فاز:

در حین راه اندازی، مازول الکترونیکی به عنوان  
محافظی در برابر فاز معکوس و انقطاع فاز عمل می کند

مدار الکتریکی را باید قبل از اتصال به منبع تغذیه، مورد  
بررسی قرار دارد تا علت دقیق اختلالات فاز مشخص گردد




نمایش توالی و انقطاع فاز 1 ثانیه  
پس از راه اندازی گمپرسور  
فعال شده و به مدت 5 ثانیه  
فعال خواهد بود


Danfoss



در صورت وجود اختلال در یکی از پارامترهای زیر، رله قفل می‌شود  
در هر مورد، لامپ LED **قرمز چشمک زن** بصورت نمایش داده شده در شکل زیر عمل  
خواهد کرد



در صورت وجود انقطاع فاز





در صورت وجود فاز معکوس

قفل رله را می‌توان با راه اندازی مجدد اتصالات منبع تغذیه به مدت 5 ثانیه؛ غیرفعال کرد

## محافظت در برابر اختلال مازول داخلی:

اختلال در ریز پردازنده داخلی موجب قطع اتصال رله می شود



نقشه اتصالات مازول الکترونیکی

Danfoss

○○○○○○○●○○

## شناسایی اختلالات:

زمانی که اتصالات رله M1-M2 باز است، مراحل زیر باید طی شود:

1- تمام اتصالات الکتریکی بررسی شوند

2- به منظور راه اندازی مجدد دستگاه، اتصال ماژول و منبع تغذیه حداقل به مدت 5 ثانیه قطع شود

3- در صورتی که بعد از راه اندازی مجدد، اتصالات رله M1-M2 بسته باشد، به این معنی است که اختلال در منبع تغذیه موتور و یا دمای بالای موتور باعث بروز شرایط قطع شده است

4- در صورتی که اتصال M1-M2 باز باقی بماند:

1-4 اتصال ترمیستور PTC را قطع کرده و مقدار مقاومت را در این نقطه اندازه گیری کنید.

مدار PTC باز شده است  $R = \infty$  کمپرسور را تعویض کنید.

$R > 2750\Omega$ : صبر کنید تا دمای سیم پیچ کاهش یابد و خنک شود، PTC را مجدداً متصل کنید و دوباره کمپرسور را راه اندازی کنید  $\leftarrow$  دلایل اصلی گرم شدن بیش از حد موتور را بررسی کنید (کارکرد کمپرسور خارج از محدوده عملکردی مجاز و ...)

$150 < R < 1250\Omega$  - مقدار مقاومت نرمال برای PTC در دمای محیط  $\leftarrow$  مانند مراحل ذکر شده در مورد 2-4 عمل کنید.

$R = 0$  - مدار PTC اتصال کوتاه شده است  $\leftarrow$  کمپرسور را تعویض کنید.

Danfoss



## 2-4 مراحل زیر چگونگی بررسی مازول را از داخل جعبه ترمینال شرح می دهد:

- اتصال N-L را قطع کنید
- اتصال S1-S2 را قطع کنید
- اتصال M1-M2 را قطع کنید
- منبع N-L را مجددا متصل کنید
- S1-S2 را پل بزنید
- با قطع اتصال منبع تغذیه و مازول برای حداقل زمان 5 ثانیه مجدد آن را راه اندازی کنید
- اتصال رله M1-M2 را با استفاده از یک اهم متر بررسی کنید
- اگر اتصال رله M1-M2 بسته باشد، مازول در حالت نرمال می باشد.

Danfoss

